



# Gefahrenkarte B

## Gefährdungsbild B

**Erosion von Lockermaterial**  
**B1: Hanganbruch durch Rutschungen**  
**B2: Hangkriechen** (z.B. Rabenwirt 2013, Treppenweg 2004-2013)



### Ausweisung von Verdachtsflächen

Zusammenfassende Darstellung betroffener Flächen der Erosions- und Kriechbereiche und der Ablagerungsgebiete

- Gefährdungsverdacht (nicht quantifiziert)
- Vorhandene Indikatoren (und / oder):
  - alte / aktive Rutschungen
  - Erosionsspuren
  - betrunkenener Wald
  - Kriechindikatoren
- Restrisiko-Bereiche

**Entwurfsversion**  
**02/2016**

<b>Baugeologisches Büro Bauer GmbH</b> Domagkstr. 1a, 80807 München, Tel.: +49(0)89-36040465				
Projekt: Gefahr-Atlas-Hangbewegungen-Pullach				
Inhalt: Gefahrenkarte, Gefährdungsbild B				
Blattgröße:	Bearbeiter:	P. Neumann	03.02.16	Projekt-Nr.:
DIN A2	Zeichner:	P. Neumann	04.02.16	02863
Maßstab:	geändert:			Anlage
1 : 4000	geprüft:	-	-	1.5
				Blatt 1 von 1