



Gefahrenkarte C

Gefährdungsbild C


Felssturz mit Hanganbruch (analog Burgweg 2 - 1962)



Ausweisung von Verdachtsflächen

Zusammenfassende Darstellung betroffener Flächen der Anbruch- und Ablagerungsgebiete

- Gefährdungsverdacht (nicht quantifiziert)
- Vorhandene Indikatoren (und / oder):
 - Konglomeratüberhänge
 - steile Klüfte mit hoher Durchtrennung
 - Blocksturzstätigkeit
- Restrisiko-Bereiche
- Isarhang mit Nagelfluh-Aufschlüssen, ohne Indikatoren wie oben
- nicht betroffene Hangbereiche
- Gefährdungsbild nicht identifizierbar (z.B. Hang ohne Nagelfluh, geringere Neigung...)



Entwurfsversion
02/2016

Baugeologisches Büro Bauer GmbH Domagkstr. 1a, 80807 München, Tel.: +49(0)89-36040465				
Projekt: Gefahr-Atlas-Hangbewegungen-Pullach				
Inhalt: Gefahrenkarte, Gefährdungsbild C				
Blattgröße: DIN A2	Bearbeiter: P. Neumann	03.02.16	Projekt-Nr.: 02863	
	Zeichner: P. Neumann	04.02.16		
Maßstab: 1 : 4000	geändert:		Anlage 1.6	
	geprüft:		Blatt 1 von 1	