


Prozesskarte Gefährdungsbild B

Erosion von Lockermaterial
B1: Hanganbruch durch Rutschungen
B2: Hangkriechen

(z.B. Rabenwirt 2013, Treppenweg 2004-2013)



Ausweisung von Verdachtsflächen

Zusammenfassende Darstellung betroffener Flächen der Erosions- und Kriechbereiche und der Ablagerungsgebiete

- Hanganbruch**
wenige bis mehrere 10er m³
- Gefährdungsverdacht (nicht quantifiziert)**
jährlich bis 50-jährig
- Vorhandene Indikatoren (und / oder):**
-alte und / oder aktive Rutschungen
 vor 2010 nach 2010
-Erosionsspuren
-betrunkenen Wald
-Kriechindikatoren
- Restrisiko-Bereiche**

Baugeologisches Büro Bauer GmbH Domagkstr. 1a, 80807 München, Tel.: +49(0)89-36040465				
Projekt: Geo-Atlas Isarhochufer, Pullach				
Inhalt: Prozesskarte Gefährdungsbild B - Hanganbruch				
Blattgröße: DIN A2	Bearbeiter:	P. Neumann	03.02.16	Projekt-Nr.: 03793
	Zeichner:	P. Neumann	04.02.16	
Maßstab: 1 : 4000	geändert:	P. Neumann	02.03.17	Anlage 1.5
		P. Neumann	22.03.17	
	geprüft:	M. Bauer	22.03.17	Blatt 1 von 1