



Prozesskarte Gefährdungsbild C

Felssturz mit Hanganbruch (analog Burgweg 2 - 1962)



Ausweisung von Verdachtsflächen

Zusammenfassende Darstellung betroffener Flächen der Anbruch- und Ablagerungsgebiete

Felssturz mit Hanganbruch
Abbruchvolumen > 100 m³

- Gefährdungsverdacht (nicht quantifiziert)
100 - 500-jährig
- Vorhandene Indikatoren (und / oder):
-Konglomeratüberhänge
-steile Klüfte mit hoher Durchtrennung
-Blocksturzstätigkeit
- Restrisiko-Bereiche
> 500-jährig
- Isarhang mit Nagelfluh-Aufschlüssen,
ohne Indikatoren wie oben
- nicht betroffene Hangbereiche
- Gefährdungsbild nicht identifizierbar
(z.B. Hang ohne Nagelfluh,
geringere Neigung, bereits gesichert...)

Baugeologisches Büro Bauer GmbH Domagkstr. 1a, 80807 München, Tel.: +49(0)89-36040465				
Projekt: Geo-Atlas Isarhochufer, Pullach				
Inhalt: Prozesskarte Gefährdungsbild C - Großer Felssturz				
Blattgröße: DIN A2	Bearbeiter:	P. Neumann	03.02.16	Projekt-Nr.: 03793
	Zeichner:	P. Neumann	04.02.16	
Maßstab: 1 : 4000	geändert:	P. Neumann	02.03.17	Anlage 1.6
	geprüft:	M. Bauer	22.03.17	
				Blatt 1 von 1