


Ingenieurgeologisches Querprofil des Isarhangs


Gemeinde Pullach / Heilmannstraße 10



Legende

- Holozän**
- Anthropogene Auffüllung (G, s*, u bis U, t', s*, g, x, Beton-/Ziegel-/Mauerreste)
 - Postglaziale Schotter (G, s, u'-u)
 - Hangschutt allg. (G, x', u-u* bis U, g-g*, s)
 - Rutschmasse (Nagelfluhschollen, Kiese/Schotter, aufgearbeiteter Flinz)
- Pleistozän**
- Schotter/Kiese (G, s, u'-u; anstehend oder im Hangschutt angereichert), stellenweise verbacken bzw. schwach zementiert
 - Nagelfluh (VA - VE, angewittert bis entfestigt), undifferenziert
- Neogen**
- Molasse**
- „Flinz“ (Tone, Mergel, Sande der Oberen Süßwassermolasse)
- B, PB, SB Bohrungen (alte Gutachten)
- DPH Schwere Rammsondierungen (alte Gutachten)
- vermuteter Grundwasserspiegel

ERT Transekt 2 Heilmannstraße 10



Baugeologisches Büro Bauer GmbH Domagkstr. 1a, 80807 München, Tel.: +49(0)89-36040465				
Projekt: Geo-Atlas Isarhochufer, Pullach				
Inhalt: Ingenieurgeologisches Querprofil Heilmannstraße 10 / ERT Transekt 2				
Blattgröße: - Maßstab: -	Bearbeiter:	S. Schützinger	14.02.17	Projekt-Nr.: 03793
	geändert:	S. Schützinger	10.03.17	
	geändert:			Anlage 1.7.2
	geprüft:	P. Neumann	15.03.17	Blatt 1 von 1